



## ～商品に関するお知らせ～

さて、9月下旬に発売いたしました下記製品についてご案内させていただきます。

### ●OD3899 TC フレックストランスレンジメインシャーシセット

本製品使用時にサーボの出力によりシャーシ前方部分（サーボ前方）がねじれるという事例が報告されました。そこで弊社にて確認したところ、プロポ及びジャイロのEPA（エンドポイント）の設定不良によるものと判明しました。

ステアリングのEPAはプロポのステアリングを最大に操作した時にシャーシ側のステアリングがナックルストッパーによりそれ以上に切れない位置に設定していただき、ステアリング系統に無理な力が掛からないように注意してください。

本製品は、シャーシのフレックスなロール特性を生かしてセッティングする製品となっています。不十分な設定からサーボにより無理な力を加えることでシャーシをねじり上げてしまい本来の性能を発揮することが出来ません。十分に注意して設定していただけますようお願いいたします。また、以下の内容をよくお読みになりご使用いただけますようお願いいたします。

#### 【組立に必要なもの】

下記のいずれか1つ。

- OD2880 ～ 2 アルミバッテリープレートセット (For GALM, GALM ver.2) 各色
- OD3814 ～ 6 アルミバッテリープレートセット Type-2(For GALM, GALM ver.2) 各色

#### 【ご使用になれないもの】

- OD2256 フロントバルクヘッドセット (For GALM, XEX spec.R)

※小加工で使用可能ですが、OD3438 ～ 40 アルミフロントバルクヘッド Type-3 を推奨します。

- OD2407 サスマウントセット (For GALM)

#### 【組立時の注意点】

ご使用になるサスマウントの種類や組付け高さにより湾曲ステアリングラックのベースがサスマウントに接触する場合があります。スペーサー等により接触しない高さでご使用ください。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解いただけます様をお願い申し上げます。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしく願い申し上げます。